

# SSD Utility 管理软件发布说明

版本: 5.3.0004 发布日期: 2021 年 9 月 27 日

此 5.3.0004 版本的 SSD Utility 仅兼容铠侠品牌 SSD(EXCERIA PLUS G2 SSD, EXCERIA PLUS SSD, EXCERIA SSD) 及东芝品牌 XS700(RD500, RC500, XS700)。

## 概述

本次发布的是 SSD Utility 更新版本, 包括如下改进:

修复了软件的漏洞, 并增强了可靠性。

## 已知问题

Bootable SSD Utility 与某些笔记本电脑不兼容——具体表现为 Bootable SSD Utility 无法启动且电脑会关机。在发生此类情况下如仍然需要使用 Bootable SSD Utility, 请尝试更换其他电脑。

5.3.0004 版本的 Bootable SSD Utility 尚未兼容 Intel® Wi-Fi 6 AX200 Wi-Fi 芯片组。同样也不支持使用该芯片组进行 Wi-Fi 连接的设备。

在部分 PC 上, 不能执行安全擦除: 如果 PC BIOS 发出 SECURITY FREEZE LOCK (安全冻结锁定) 指令来锁定驱动器, 且未执行暂停/恢复过程解除锁定, 则发生此问题。解决办法是使用 BIOS 中的安全擦除功能 (如有), 否则需在另一台 PC 上执行安全擦除。

在部分装有 Intel® & NVIDIA 双显卡的笔记本电脑上, 可能完全无法使用 SSD Utility。这可通过更新 Intel 与 NVIDIA 驱动程序来解决。

在将 DisplayPort™ 连接到 GeForce 1070 的情况下使用 Bootable SSD Utility 时, 鼠标不显示。解决办法是在安全模式下进行引导。

如果目标驱动器正在使用 (例如正在读取或写入驱动器), 安全擦除将产生错误。

- Intel 是英特尔公司或其子公司的商标。
- NVIDIA 和 GeForce 是 NVIDIA Corporation 的注册商标。
- DisplayPort 是视频电子标准协会 (VESA®) 在美国和其他国家的注册商标。
- 所有其他公司名称、产品名称和服务名称均为相关公司的商标。