

## SSD Utility 管理软件发布说明

版本: 5.4.0010 发布日期: 2021 年 10 月 25 日

此 5.4.0010 版本 SSD Utility 仅兼容铠侠品牌 SSD (EXCERIA PRO SSD 和 EXCERIA G2 SSD) 。

### 概述

本次发布的是 SSD Utility 更新版本, 包括如下改进:

修复了软件的漏洞, 并增强了可靠性;

不支持 Bootable SSD Utility; Bootable Media 支持安全抹除。

### 已知问题

有关安全抹除的帮助信息表达为“系统开机磁盘将停用安全抹除功能。”, 但这句话传达的信息是错误的。系统开机磁盘支持安全抹除功能。

在部分 PC 上, 不能执行安全抹除: 如果 PC BIOS 发出 SECURITY FREEZE LOCK (安全冻结锁定) 指令来锁定驱动器, 且未执行暂停/恢复过程解锁锁定, 则发生此问题。解决办法是使用 BIOS 中的安全抹除功能 (如有), 否则需在另一台 PC 上执行安全抹除。

在部分装有 Intel®和 NVIDIA™双显卡的笔记本电脑上, 可能完全无法使用 SSD Utility。这可通过更新 Intel 和 NVIDIA 驱动程序来解决。

如果目标驱动器正在使用 (例如正在读取或写入驱动器), 安全抹除将产生错误。

- Intel 是英特尔公司或其子公司的商标。
- NVIDIA 和 GeForce 是 NVIDIA Corporation 的注册商标。
- 所有其他公司名称、产品名称和服务名称均为相关公司的商标。